

DECLARACION DE PRESTACIONES CPR-150/2020 DP111ES21111501

- 1. Código de identificación única del producto tipo: Vaposhield.
- 2. Usos previstos: Producto para la protección superficial del hormigón Revestimiento para el control de humedad e incremento de la resistividad.
- 3. Fabricante: Diasen Srl zona Ind.le Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) www.diasen.com
- 4. Sistemas EVCP: Sistema 2+

Sistema 4 (para la reacción al fuego).

5. Normas armonizadas: EN 1504-2:2004.

Organismos notificados: ABICert - Número de identificación: 1982.

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones
Permeabilidad al vapor de agua	NPD
Absorción capilar y permeabilidad al agua	NPD
Compatibilidad térmica: Hielo-Deshielo	NPD
Adhesión por tracción directa	1,75 N/mm ²
Reacción al fuego	NPD
Sustancias peligrosas	Ver FDS

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado para y en representacion de: Diego Mingarelli (Legale rappresentante)

Sassoferrato, 30/11/2020





1982



Zona Industriale Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) -











Italy	
www.diasen.com	

20 CPR-150/2020 EN 1504-2 VAPOSHIELD

Producto para la protección superficial del hormigón – Revestimiento para el control de humedad e incremento de la resistividad

Permeabilidad al vapor de agua NPD
Absorción capilar y permeabilidad al agua NPD
Compatibilidad térmica: Hielo-Deshielo NPD
Adhesión por tracción directa 1,75 N/mm²
Reacción al fuego NPD
Sustancias peligrosas Ver FDS

DIASEN proporciona este anexo junto con el DoP para facilitar la consulta del marcado CE por parte de clientes internacionales. La marca que se muestra aquí puede diferir de la impresa en el embalaje o en los documentos adjuntos debidoa:

- adaptaciones gráficas en relación con el espacio disponible y los medios de impresión utilizados,
- uso de un idioma diferente (el mismo empaque se usa en muchos países),
- producto ya en stock en el momento de actualizar el marcado,
- errores de impresión.







